

候補地の一次評価について

箇所名		松本	森本・坊岡	栃江	宮井	岩井	下宮	奥野	法花寺	奈佐路	谷	猪爪1	猪爪2	八代	鶴岡1	鶴岡2	鶴岡3	奥小野1	奥小野2	口小野	口小野・袴狭	袴狭	荒木	細見		
一次評価項目案	自然条件から見た適合	活断層なし	活断層なし	活断層なし	活断層なし	活断層なし	活断層なし	活断層なし	活断層なし	活断層なし	活断層なし	活断層なし	活断層なし	活断層なし	活断層なし	活断層なし	活断層なし	活断層なし	活断層なし	活断層なし	活断層なし	活断層なし	活断層なし	活断層なし	活断層なし	
	自然環境	植生の状況	大部分が 改変植生 域	大部分が 改変植生 域	大部分が 自然・代償 植生域	大部分が 改変植生 域	大部分が 自然・代償 植生域	一部分が 改変植生 域	大部分が 自然・代償 植生域	大部分が 改変植生 域	大部分が 改変植生 域	大部分が 改変植生 域	一部分が 改変植生 域	大部分が 改変植生 域	大部分が 自然・代償 植生域	大部分が 改変植生 域	大部分が 改変植生 域	大部分が 改変植生 域	一部分が 改変植生 域	一部分が 改変植生 域	大部分が 改変植生 域	大部分が 改変植生 域	大部分が 改変植生 域	大部分が 改変植生 域	大部分が 改変植生 域	大部分が 改変植生 域
		鳥獣特別保護区 の状況	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し
	社会条件から見た 適合	土地利用の 状況	植林・耕作 地が大半 を占める 里山林整 備事業整 備済み。	植林・耕作 地が一部 ある	植林・耕作 地が一部 ある	植林・耕作 地が大半 を占める	植林・耕作 地が一部 ある	植林・耕作 地が一部 ある	植林・耕作 地が一部 ある	植林・耕作 地が一部 ある	植林・耕作 地が一部 ある	植林・耕作 地が一部 ある	植林・耕作 地が一部 ある	植林・耕作 地が一部 ある	植林・耕作 地が一部 ある	植林・耕作 地が一部 ある	植林・耕作 地が一部 ある	植林・耕作 地が一部 ある	植林・耕作 地が一部 ある	植林・耕作 地が一部 ある	民間造成 地が大半 を占める 建物1棟 がある	植林・耕作 地が一部 ある	造成済み 用地が大 半を占め る	植林・耕作 地が一部 ある	植林・耕作 地が一部 ある	
		将来土地利用 計画 ※施設整備の 支障となるもの	計画無し	計画無し	計画無し	計画無し	計画無し	計画無し	計画無し	計画無し	計画無し	計画無し	計画無し	計画無し	計画無し	計画無し	計画無し	計画無し	計画無し	計画無し	計画無し	計画無し	計画無し	計画無し	計画無し	計画無し
	法規制への対処及 び許可取得の難易	砂防指定地の 状況	松本川	木谷川	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し
		保安林の状況	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し
	周辺に配慮すべき 事項	住宅への近接 状況	有	無し	有	有	有	無し	有	無し	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有
		学校・幼稚園・その他 公共 施設等への近接 状況	竹野中学校	竹野小学校	無し	無し	無し	みえ保育園 三江小学校	無し	無し	無し	無し	八代小学校 八代保育所	八代小学校 八代保育所	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	小野小学校	小野小学校	無し	無し	無し
		施設の可視度の 合い	大半見える	一部見える	大半見える	大半見える	大半見える	見えない	大半見える	大半見える	一部見える	大半見える	大半見える	見えない	大半見える	見えない	大半見える	大半見える	大半見える	見えない	大半見える	大半見える	一部見える	大半見える	大半見える	大半見える
畜舎・放牧場への 近接 状況		無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	合鴨	無し	無し	畜産団地	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	牛舎	牛舎	無し	鶏舎	無し	
文化財に及ぼす 影響		周知の文化財の 程度	無し	無し	律令期祭 祀遺跡外	大規模 散布地・ 古墳群	無し	山裾に遺 跡あり	須恵器窯 跡	古墳 須恵器窯 跡	古墳1基	古墳群	古墳3基・ 須恵器窯 跡	無し	無し	古墳点在	古墳点在	古墳点在	無し	無し	古墳 1基	無し	古墳 3~4基	古墳 山城	古墳 1基	
ごみ処理施設設置 の状況	過去・現在の設置 状況	無し	無し	無し	無し	移働中	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	昭和43年 ~ 53年	昭和43年 ~ 53年	無し	無し		
敷地条件	敷地確保の 余裕	無	有	有	無し	無し	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有		
	施設用地の 標高	40m	65m	25m	35m	90m	55m	90m	40m	50m	25m	75m	80m	180m	70m	30m	40m	130m	70m	55m	40m	10m	30m	40m		
運搬条件	ごみ・汚泥量 重心からの 道路延長距離	15.3km	8.9km	1.9km	1.6km	4.0km	5.1km	10.3km	8.0km	8.8km	10.2km	11.5km	11.7km	13.0km	14.0km	13.9km	13.4km	15.2km	14.2km	13.8km	13.6km	13.9km	15.4km	15.1km		
工事条件からの 評価項目	造成工事 (1万分の1の地形 図にて確認を行う)	難易度(地形等 の観点から)	平場が少 なく、河川 のけ替え が必要	平場もあ り、なだ らかな丘 陵地	ある程度 の平場が あり中間 的な地形	ある程度 の平場が あり中間 的な地形	平場が少 なく山の 傾斜もある	ある程度 の平場が あり中間 的な地形	ある程度 の平場が あり中間 的な地形	平場が少 なく山の 傾斜もある	ある程度 の平場が あり中間 的な地形	ある程度 の平場が あり中間 的な地形	平場が少 なく山の 傾斜もある	ある程度 の平場が あり中間 的な地形	ある程度 の平場が あり中間 的な地形	ある程度 の平場が あり中間 的な地形	ある程度 の平場が あり中間 的な地形	平場が少 なく山の 傾斜もある	ある程度 の平場が あり中間 的な地形	大部分が 造成済み	平場もあ り、なだ らかな丘 陵地	大部分が 造成済み	平場が少 なく山の 傾斜もある	ある程度 の平場が あり中間 的な地形		
		進入道路 工事	橋梁等の 新設・改 良の観点 から	橋梁2基 現道拡幅	橋梁1基 現道拡幅	橋梁1基 現道拡幅	橋梁1基 現道拡幅	現道拡幅	現道拡幅	橋梁1基 現道拡幅	橋梁1基 現道拡幅	橋梁1基 現道拡幅	橋梁1基 現道拡幅	橋梁1基 現道拡幅	橋梁2基 現道拡幅	無堤防の 浸水域を 通過する 進入道路 に必要。橋 梁1基	無堤防の 浸水域を 通過する 進入道路 に必要。橋 梁1基	無堤防の 浸水域を 通過する 進入道路 に必要。橋 梁1基	橋梁1基 現道拡幅	現道拡幅	現道利用	橋梁1基 現道拡幅	橋梁1基 現道拡幅	橋梁1基 現道拡幅	橋梁1基 現道拡幅	現道拡幅
		幹線道路から 候補地までの おおよその 距離	700m	900m	600m	700m	700m	400m	900m	600m	300m	500m	900m	200m	900m	1500m	1400m	900m	100m	300m	100m	500m	100m	200m	500m	
ランク別 評価	A(上位)	9	11	11	11	10	8	9	10	11	11	7	10	10	9	11	9	11	9	11	12	10	11	9		
	B(中位)	3	6	4	2	4	10	5	5	4	3	8	4	2	3	3	5	3	5	3	5	2	1	7		
	C(下位)	7	2	4	6	5	1	5	4	4	5	4	5	7	7	5	5	5	5	5	2	7	7	3		

候補地の一次評価について

一次評価項目案		箇所名		森本・坊岡		下宮		奈佐路		口小野・袴狭		袴狭		
		自然条件から見た適否	活断層の近接状況	活断層なし	A	活断層なし	A	活断層なし	A	活断層なし	A	活断層なし	A	
立地条件等からの評価項目	自然環境	植生の状況	大部分が 改変植生 域	A	一部分が 改変植生 域	B	大部分が 改変植生 域	A	大部分が 改変植生 域	A	大部分が 改変植生 域	A	大部分が 改変植生 域	A
		鳥獣特別保護区の状況	無し	A	無し	A	無し	A	無し	A	無し	A	無し	A
	社会条件から見た適否	土地利用の状況	現状	植林・耕作 地が一部 ある	B	植林・耕作 地が一部 ある	B	植林・耕作 地が大半 を占める	C	植林・耕作 地が一部 ある	B	造成済み 用地が大半 を占める	A	
			将来土地利用 計画 ※施設整備の 支障となるもの	計画無し	A	計画無し	A	計画無し	A	計画無し	A	農村地域 工業導入 地区	C	
	法規制への対処及び許可取得の難易	砂防指定地の状況	木谷川	B	無し	A	無し	A	無し	A	無し	A	無し	A
		保安林の状況	無し	A	無し	A	無し	A	無し	A	無し	A	無し	A
	周辺に配慮すべき事項	住宅への近接状況	無し	A	有	B	有	B	無し	A	無し	A	無し	A
		学校・幼稚園・その他公共施設等への近接状況	竹野南小学校	B	みえ保育園 三江小学校	B	無し	A	小野小学校	B	小野小学校	B		
		施設の可視の度合い	一部見える	B	大半見える	C	大半見える	C	一部見える	B	大半見える	C		
		畜舎・放牧場への近接状況	無し	A	無し	A	無し	A	無し	A	鶏舎	C		
	文化財に及ぼす影響	周知の文化財の程度	無し	A	山裾に遺跡あり	B	古墳1基	B	無し	A	古墳 3~4基	C		
	ごみ処理施設設置の状況	過去・現在の設置状況	無し	A	無し	A	無し	A	昭和43年 ~ 53年	B	昭和43年 ~ 53年	B		
	敷地条件	敷地確保の余裕	有	A	有	A	無し	C	有	A	無し	C		
		施設用地の標高	65m	B	55m	B	50m	A	40m	A	10m	A		
	運搬条件	ごみ・汚泥量重心からの道路延長距離	8.9km	B	5.1km	B	8.8km	B	13.6km	C	13.9km	C		
工事条件からの評価項目	造成工事 (1万分の1の地形図にて確認を行う)	敷地工事	難易度(地形等の観点から)	平場もあり、なだらかな丘陵地	A	ある程度の平場があり中間的な地形	B	ある程度の平場があり中間的な地形	B	平場もあり、なだらかな丘陵地	A	大部分が造成済み	A	
		進入道路工事	橋梁等の新設・改良の観点から	橋梁1基 現道拡幅	C	現道拡幅	B	橋梁1基 現道拡幅	C	橋梁1基 現道拡幅	C	橋梁1基 現道拡幅	C	
		幹線道路から候補地までのおおよその距離	900m	C	400m	B	300m	A	500m	B	100m	A		
ランク別個数	A(優位)			11	8	11	12	10						
	B(中位)			6	10	4	5	2						
	C(下位)			2	1	4	2	7						